


RD1030

Ошибка установки Драйверов Рутокен на процессор ARM - 0x80070643

При попытке установки «Драйверов Рутокен» на компьютер под управлением ARM процессора (в том числе на Mac с Parallels Desktop и Windows), возникает ошибка «0x80070643 - В процессе установки произошла неисправимая ошибка».

*Если установка производится не на ARM процессор, воспользуйтесь [другой инструкцией](#) нашей Базы знаний.



При установке Драйверов Рутокен устанавливается множество компонентов и производится большое количество настроек, в том числе, устанавливаются специальные драйверы для работы с устройствами модели Рутокен S.

Ошибка установки драйверов Рутокен на Windows на процессоре ARM возникает из-за **несовместимости драйвера для модели Рутокен S с архитектурой ARM**.

Рутокен S – это одно из самых первых устройств компании "Актив". Для его работы требуется создание виртуальных считывателей и установка специальных драйверов, которые несовместимы с процессором ARM.

Современные модели носителей Рутокен (Рутокен Lite, семейства Рутокен ЭЦП 2.0/3.0) работают через драйвер USB CCID, который предустановлен во всех современных операционных системах.

Поэтому если вы используете Рутокен Lite или Рутокен ЭЦП 2.0 и более современные модели, то устанавливать драйверы не обязательно.

Разработка драйверов для модели Рутокен S под платформу ARM не планируется. Работа с моделью Рутокен S на ARM-процессоре невозможна.

Если для работы вам требуется Панель управления Рутокен, нужно установить Драйверы Рутокен через [командную строку](#) с параметром:

 **rtDrivers.exe VIRTDR=0**

Обратите, пожалуйста, внимание, что вход в Windows по сертификату на токене будет невозможен.