


RD1012

Установка Драйверов РутOKEN на Windows Embedded

Описание


При установке Драйверов РутOKEN на Windows Embedded возникает ошибка: "Ошибка. Вызываемая функция: RTDRVS_Install_Rutoken_Reader_Driver. Вызываемая функция: SetupDiCallClassInstaller. Код ошибки: 1223: Операция была отменена пользователем".



Решение



Для того чтобы установить Драйверы РутOKEN на Windows Embedded, выполните следующие действия:

1. Запустите установку последней версии Драйверов РутOKEN, скачав их с нашего [сайта](#).
2. При возникновении сообщения: "Код ошибки: 1223: Операция была отменена пользователем" - нажмите кнопку "OK". Установка должна завершиться корректно.
3. Зайдите в Диспетчер устройств/Device manager. В разделе Считыватели смарт-карт/Smart-card readers найдите 3 устройства, отображающиеся как "Неизвестное устройство".
4. Обновите драйверы этих устройств, указав в качестве пути для драйвера: WINDOWS\system32\Aktiv Co\rtiFDH
5. Скачайте архив, приложенный ниже и разархивируйте файлы внутри него:



6. Скопируйте в WINDOWS\system32 файлы из папки архива, заменив ими старые версии файлов
7. Запустите установку драйверов Rutoken

После получения сообщения об ошибке и неудачного окончания установки этой версии драйверов запустить установку последней версии [Драйверов РутOKEN](#).



Files Needed



The file 'rtlFDH.sys' on Putoken SDK installation disk is needed.

OK

Cancel

Type the path where the file is located, and then click OK.

Copy files from:

C:\WINDOWS\system32\Aktiv Co\rtlFDH

Browse...